

## Mentor Vision informerar

### Frekvensändring i N4Mobilitys nät

Net4Mobility har ändrat sitt frekvensband på 900MHz bandet. Det innebär att kunder som har repeatrar för mobilförstärkning på 2G/4G med Telenor och Tele2 kan ha problem då förstärkningen ej längre fungerar. Det har ej gått ut någon information från Net4mobility till repeaterägare.

Den information vi hittat är från Telenors hemsida där de skriver:

*"2021-05-12 - För dig med egen 4G-repeater*

*Telenor har genomfört en frekvensomläggning för mobilnätet i Sverige. Det betyder att frekvensen för 4G på 900 MHz-bandet har ändrats. Från och med 2021-05-11 används EARFCN 3550/21550 för LTE900. Nerlänk 930,0-940,0 MHz. Upplänk 885,0-895,0 MHz."*

### Lösning

Repeaterarna behöver programmeras om till att omfatta de nya frekvenserna.

System	UARFCN DL	UARFCN UL	Center DL	Center UL	Bandwith	Start/stop DL	Start/stop UL
N4M LTE900	3550	2155	935	890	10MHz	930,0-940,0	885,0-895,0

Kontakta era kunder som har Repeater för Telenor/Tele2 på 900MHz och meddela dem vad som hänt samt att problemet åtgärdas genom att programmera om repeatern till de nya frekvenserna.

Kostnad blir ca 1h + ev restid/reskostnad.

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss på Mentor Vision

www.mentorvision.se  
031-388 47 00